Sanierung der Gehwegsbereiche an der Marienstraße
Fotodokumentation

Betroffene Bereiche

Sanierung eines Standortes in Höhe des Sparkassengebäudes, Tiefe der Wurzeln ca. 40 cm